



LANSANIT s.r.o.  
Přemyslova 153, 278 01 Kralupy nad Vltavou  
IČO: 13994662, DIČ: CZ13994662  
ID datové schránky: rf5uhni

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku  
vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl C, vložka 358581.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY PRO PVC OKAPOVÝ SYSTÉM MARLEY

Společnost Lansanit s.r.o. poskytuje desetiletou záruku na PVC okapový systém vyráběný firmou Marley Deutschland GmbH.

Poskytnutí záruky vyplývá z těchto záručních podmínek:

1. Okapové žlaby od společnosti Marley Deutschland GmbH jsou vyráběny podle nejmodernějších technických metod. Výroba okapových žlabů podléhá přísné kontrole kvality a používá jen nejkvalitnější materiál. Společnost Lansanit s.r.o. proto garantuje, že okapové žlaby jsou vyrobeny z kvalitního plastu, odolného proti nárazům, mají vysokou odolnost proti povětrnostním podmínkám, UV záření, změnám teplot, optimální tvarovou stálost a montážní přesnost. Snadno a bezpečně se montují zásuvným způsobem s kontrolovaným vyrovnáním dilatace – platí pro systém Continental. Systém Simplex (hranatý žlab) se spojuje lepením – výhradně za použití originálního čistícího prostředku a lepidla Marley. Záruka nezahrnuje další vlastnosti.
2. I když se jedná o odolné kvalitní výrobky, může dojít při určitých povětrnostních vlivech ke změně barvy. Záruka tudíž nezahrnuje a nevztahuje se na barevnou stálost.
3. Předpokladem poskytnutí záruky v plném rozsahu na okapový systém je jeho pokládka, instalace, správné ošetřování, pravidelná údržba a použití v souladu s určením ve vhodném prostředí. Je třeba bezpodmínečně respektovat a dodržovat návod na zpracování a montáž okapového systému. Tento návod je ke stažení na internetových stránkách firmy Lansanit s.r.o. [www.lansanit.cz](http://www.lansanit.cz). Záruka se neposkytuje v případě svévolných úprav a použití jiných než originálních komponentů Marley.
4. Záruka zahrnuje, resp. se vztahuje na všechny závady, které je možné prokazatelně vysvětlit jako vadu materiálu nebo výrobní vadu. Společnost Lansanit s.r.o. případné vady podle vlastní úvahy bezplatně odstraní opravou nebo náhradní dodávkou. Náhradní dodávka se omezuje na konstrukčně stejný výrobek nebo na výrobek stejné cenové úrovně.
5. Náklady na výměnu reklamovaného zboží jdou výhradně k tíži kupujícího/zákazníka, tj. náklady na odvoz nového zboží, na demontáž a likvidaci starého (reklamovaného) zboží a na práce spojené s výměnou zboží, nese kupující/zákazník sám a sám také toto zajišťuje. Záruka se nevztahuje na jakékoliv škody (bez ohledu na jejich povahu), které vznikly v přímé či nepřímé souvislosti s předmětem reklamace.

Záruční doba činí deset let od data nákupu okapového systému. Záruční služby budou společností Lansanit s.r.o. poskytnuty pouze tehdy, pokud bude společně s vadným výrobkem/zbožím předložena originální faktura, resp. pokladní doklad (s uvedením data nákupu a jména prodejce). Případně zjištěné vady je třeba neprodleně reklamovat u společnosti Lansanit s.r.o., provozovna Průmyslová 367, 252 50 Vestec.

Martin Pecka

Obchodní ředitel



LANSANIT s.r.o.  
Přemyslova 153  
278 01 Kralupy nad Vltavou  
IČO: 13994662  
DIČ: CZ13994662

Adresa provozovny  
Průmyslová 367, 252 50 Vestec

[www.lansanit.cz](http://www.lansanit.cz) [lansanit@lansanit.cz](mailto:lansanit@lansanit.cz)

